

KUNTOTARKASTUS

1. Ajoneuvon tiedot:


Rekisteritunnus	<u>FMM-715</u>	Runkonumero	<u>WVWZZZ3CZHE073808</u>
Ajoneuvolaji	<u>M1 Henkilöauto</u>	Mittarilukema	<u>40405</u>
Merkki	<u>Volkswagen</u>	Seuraava katsastus	<u>18.11.2019 mennessä</u>
Malli	<u>Passat</u>	Viime huolto	<u>16.6.2018</u>
Rek. Pvm	<u>18.11.2016</u>	Jakohihna	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Jakoketju	<input type="checkbox"/>

2. OBD

	Kyllä	Ei
Ok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Kori

Kiveniskut
ja lommot
merkitty
kuvaan

**4. Jarrutesti ajamalla**

Käyttöjarru	Vasen	Oikea
1. akseli	<u>1,9</u>	<u>2</u>
2. akseli	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
Seisontajarru	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>

5. Renkaat ja vanteet

Kesä	OK	<input type="checkbox"/>
	Huom.	<input type="checkbox"/>

Urasyyvyys kesärenkaat

	Vasen	Oikea
etu	<u> </u> mm	<u> </u> mm
taka	<u> </u> mm	<u> </u> mm

Talvi	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
	Huom.	<input type="checkbox"/>

Urasyyvyys talvirenkaat

	Vasen	Oikea
etu	<u> </u> 7 mm	<u> </u> 8 mm
taka	<u> </u> 8 mm	<u> </u> 8 mm

6. Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja määrä

Mitattu	<u> </u> -34 °C
Määrä	<u> </u> OK

7. Jarrunesteen kiehumispiste ja määrä

Mitattu	<u> </u> 236 °C
Määrä	<u> </u> OK

8. Tekniikka

OK	Huomautus
----	-----------

KUNTOTARKASTUS

8.1 Vaihteisto/kytkin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Ohjauslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Alusta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 Sähkölaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.6 Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7 Moottori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8 Etuakseli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9 Taka-aks.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.10 Jousitus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Turvavarusteet

	OK	Huomautus
9.1 Lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Valot + heijastimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Pyyhkijät + pesu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4 Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 Merkinantolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6 Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7 Avaimet, määrä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8 Lämmitys ja AC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


10. Muut varusteet

	OK	Huomautus
9.9 Sisusta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10 Huoltokirja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.11 Akku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Huomautukset

3. Todella pieniä kiveniskemiä konepellissä, sekä pieni painauma vasemmassa takakyljessä.

27.12.2012 Maalahti
Paikka ja päivämäärä


Tarkastajan allekirjoitus ja leima



Malax Bilplats
Strandvägen 1521
66100 Malax
Puh. 0400 599 253