

KUNTOTARKASTUS

1. Ajoneuvon tiedot:


Rekisteritunnus	<u>IOK-743</u>	Runkonumero	<u>YV1BW79C1G1360522</u>
Ajoneuvolaji	<u>M1, Henkilöauto</u>	Mittarilukema	<u>69511 km</u>
Merkki	<u>Volvo</u>	Seuraava katsastus	<u>11.12.2020 mennessä</u>
Malli	<u>V70</u>	Viime huolto	<u>20.9.2018, 67825 km</u>
Rek. Pvm	<u>11.12.2018</u>	Jakohihna	<input checked="" type="checkbox"/>
		Jakoketju	<input type="checkbox"/>

2. OBD

	Kyllä	Ei
Ok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Kori

Kiveniskut
ja lommot
merkitty
kuvaan

**4. Jarrutesti ajamalla**

Käyttäjarru	Vasen	Oikea
1. akseli	<u>2</u>	<u>2,2</u>
2. akseli	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
Seisontajarru	<u>1</u>	<u>1</u>

5. Renkaat ja vanteet

Kesä	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
	Huom.	<input type="checkbox"/>

Urasyyvyys kesärenkaat

	Vasen	Oikea
etu	<u>3,5 mm</u>	<u>4 mm</u>
taka	<u>5 mm</u>	<u>5 mm</u>

Talvi	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
	Huom.	<input type="checkbox"/>

Urasyyvyys talvirenkaat

	Vasen	Oikea
etu	<u>5,5 mm</u>	<u>8 mm</u>
taka	<u>7 mm</u>	<u>8 mm</u>

6. Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja määrä

Mitattu	<u>-35 °C</u>
Määrä	<u>OK</u>

7. Jarrunesteen kiehumispiste ja määrä

Mitattu	<u>293 °C</u>
Määrä	<u>OK</u>

8. Tekniikka

8.1 Vaihteisto/kytkin	OK	Huomautus
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.6 Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------------------

